

Connecteurs à broches et à manchons

Série A 16 A 600 V c.a. 3 ou 4 positions + M.À.L.T. : 10 A –10, 16 et 32 positions
+ M.À.L.T. : 16 A





—
01

—
Installer dans les capots/embases de série assortis

3 ou 4 (600 V)	10	16	32

Blocs de contacts à vis

Blocs de contacts à vis	3 ou 4 + M.À.L.T	10 + M.À.L.T	16 + M.À.L.T	32 + M.À.L.T.
 Mâle – Broches 20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm ²)	MS203A ou MS204A (16 AWG max.)	MS210A	MS216A	MS216A+ MS232A
 Femelle – Douilles 20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm ²)	FS103A ou FS104A (16 AWG max.)	FS110A	FS116A	FS116A+ FS132A

—
01 À l'aide d'un tournevis à bout étroit, pousser la patte d'entrée des fils pour faciliter le retrait d'un contact

Outil à sertir

N° de cat.
WT611TB



