

## Connecteurs mécaniques et accessoires — Vue d'ensemble

Connecteurs mécaniques  
et accessoires  
Vue d'ensemble

### Types H, HPS, HPW



Connecteurs en cuivre  
à boulon fendu

pp. 6-7


### Types APS, AAW



Connecteurs en aluminium  
à boulon fendu

pp. 8-9

### Type SP



Connecteurs à  
boulon fendu

pp. 10-11

### Type IPC



Connecteurs  
perce-isolant

p. 12

### Types 2B, 2BX, 2BW



Connecteurs à  
deux boulons

pp. 13-14

### AMT



Connecteurs multi-dérivation  
en aluminium

pp. 15-19

### Type PDS



Blocs de distribution  
d'alimentation

pp. 20-21

### Types L, TL



Connecteurs mécaniques  
en cuivre

pp. 22-23

### Type S




Épissures  
en cuivre

p. 23

## Connecteurs mécaniques et accessoires — Vue d'ensemble

### Types STC, BTC



Connecteurs mécaniques  
en cuivre

p. 24

### Types ADR, ASL



Connecteurs mécaniques Al-Cu  
un, deux, trois ou quatre conducteurs  
pp. 25–32

### Type ASR



Épissures  
réductrices

p. 33


### Type BX



Connecteurs  
rectangulaires

pp. 33–34

### Types BB, HN, SW



Quincaillerie en  
bronze siliceux

p. 35

### Types BW, FW



Rondelles

p. 36